رةم ك - ١٩٠٧/٧

# جمعيالهندك الضرته

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

صافات لسكينة

المستعملة في شبكات مواسير المياه

ESEN-CPS-BK-0000000341-ESE

00426445

رتم 4 – ۱۹۰۷/۷

# جمعيالهندك بالصرته

٢٨ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ٣ ديسبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

صامات القل المستكينة

المستعملة فى شبكات مواسير المياه

الثمن . . و ملم

وضعت هـذه المواصفات اللجئة الهندسية الصحية لأعمال الميـاه المكونة من:

المقرر: السيد الاستاذ عجد عبد المنعم مصطنى

أستاذ البلديات والطرق بكلية المندسة ، جامعةالقاهرة

أعضاء : السيد المهندس محود وصنى
 وكيل وذارة الشئون البلدية والقروية سأيقا

السيد المهندس محود غبد العزيز اسماعيل

مدير قسم الإنشاءات والمرشحات بالإدارة العـامة الهندسة الصحية

السيد المهدس محود عبد الحيد

مدير قسم المواسيرالصاعدة والمحطات بالإدارة العامة للهندسة الصحمة

السيد الدكتور مصطنى رائف

وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

السيد المهندس محمد توفيق ابراهيم عبد العزيز م. مدير أعمال بالإدارة العامة الهندسة الصحية

# المواصفات القياسية المصرية

# صمامات السكينة (محابس القفل) المستعملة في شبكات مواسير المياه

1 — يحب أن تكون صمامات السكينة ( محابس الففل ) التي تستعمل في عمليات المياء مطابقة للواصفات والاختبارات الموضحة بعسد والرسومات من رقم (١) إلى (٩) ومطابقة للقاسات المبيئة بالجداول من رقم (١) إلى (٩) .

وعلى المشترى أن يوضح فى طلبه ما إذا كانت هذه الصمامات مما تستعمل فى خطوط المواسير أو فى نهاياتها .

#### ترتيب الدرجات

۲ - تصنع صات السكينة (عابس القفل) التي تستعمل في عمليات المياه على درجتين (۱، و ۲۰، درجة (۱، و تتحمل ضغطا يعادل ۱۸ جوی ( ۱۸۰ متراً عود ضغط) ، و درجة (۲، تتحمل ضغطا يعادل ۲۶ جوی ( ۲۶۰ متراً عود ضغط) و ذلك طبقاً للرسومات و الجداول و الاختبارات الموضحة في هذه المواصفات .

وتستحمل الصهامات من درجة ور، في :

(۱) خطوط مواسير الزهر المصبوبة رأسيامن درجة ۱ و س و ح ء
 (س) خطوط مواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنى
 من درجات ۱ و س و ح .

- (ح) خطوط مواسير الصلب برأس وذيل من درجات † و ص و ح .
  - ( د ) خطوط مواسير الزهر الملفوف من درجتی *ب و ح* .
    - وتستعمل الصهامات من درجة و٧، في :
    - ( 1 ) خطوط المواسير الوهر المصبوبة رأسيا من درجة د .
- (س) خطوط مواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنق
  من درجة د .
  - (ح) خطوط للواسير الصلب برأس وذيل من درجة د .
    - ( د ) خطوط مواسير الزهر الملفوف من درجة د .

#### المواد المستعملة في صناعة الصهامات

 ٣ — (١) الزهر: يجب أن يكون الزهر المستعمل في صناعة الصهامات من أجود نوح .

(ب) البرونز: تصنع أعمدة الصامات من قضيان البرونز المسحوب أو المطروق، وفي كلتا الحالتين يجب أن لإيقل جيد الممدن لمقاومة الشد عن ٤٥٠٠ كيلو جرام على السنتيمةر المربع مع استطالة لا تقل عن ٢٠ ٪ لقضيب طوله وسنتيمتر.

(ح) برونز المدافع : يجب ألايقل معامل برينل للصلابة فى برونز المدافع الذى تصنع منه اللقموحلقاتها وحلقات جسم الصمام وصواميل الاعمدة عن ٨٠ محسوبة على سطح أملس .

# جسم الصمام

ع. يحب أن يصنع جسم الصمام من الوهر ويصم بحيث يتحمل اختبارات الضغط الموضحة ببند (۲) من هذه المواصفات ويكون طرفا الصمام أما براسين ومطابقا لشكل رقم (۱) وجدول رقم (۱) أو بشفتين ومطابقا للشكلين رقم (۲) و (۳) والجدولين رقم (۲) و (۳).

## اللقمة أو السكينة (Wodges)

هـ يجب أن يجهز الصمام بلقمة ذات وجبين مصنوعة من قطعة واحدة من الرهر ولها وجهان حلقيان أملسان من برونز المدافع مثبتان جيدا في تجاويف ملساء ، وأن يجهز جسم الصمام مجلقتين متطابقتين عند سطع التماس للحلقتين المثبتين بالسكينة من معدن المدافع أيضا مثبتان جيداً في تجاويف ملساء في الجسم ذاته . أما الصمامات التي تطرها الداخل ٢ بوصة و ٥٢٥ بوصة فتعمل السكينة كلها من برونز المدافع .

#### الرؤوس

الطول الفعلى الصمام ذو الرأسين موضح فى الجدول وقم (1)
 ويجب أن يكون رأسا العسمام من درجة د١، أو درجة د٢، من النوح
 البسيط الحاض بمواسير الزهر المصبوبة رأسيا .

#### العواميد والصواميل وطارات اليد

٧ - يجب أن تكون العواميد والصواميل وطارات اليد مطابقة للرسمين رقم (٤) و (٥) ، للرسمين رقم (٤) و (٥) ، وأن تكون العواميد مقلوظة بقلاو وظ مفرد ذى سن مربع أو مثلك القطاع ، كما يجب أن تكون أطوال العواميد كافية لرفع سكينة الصمام تماما بحيث لا تعترض السكينة بحرى المياه الطبيعي .

#### الشفف

۸ -- يجب أن تكون مقاسات الشفف وخووم ا مطابقة للبواصفات الحاصة بمواسير الوهر المصبوبة رأسيا و يخوط وجه الشفة يحيث يكون مستويا تماما من غير أى روز أو نتوء قمه .

#### قطع الاتصال

٩ - يجب أن تكون قطع الاتصال ذات الشفة المدة للاستعال مع مواسير ذات رأس وذيل من الزهر المصبوب رأسيا أو من الزهر المصنوع بطريقة اللف المركزى أو من الصلب من الزهر المصبوب ومطابقة للواصفات والابعاد الحاصة بمواسير الزهر المصبوبة رأسيا ، أما قطع الاتصال ذات الشفة والذيل الى تستعمل مع مواسير الصنفط المصنوعة من الاسبستوس السمنى فتعمل أيضاً من الزهر المصبوب

طبقا للبواصفات والابعاد الخاصة بمواسير الزهرالمصبوبة وأسياويجب ألا يقل طول قطمة الاتصال عن به بوصة من وش الشفة إلى نهاية الديل وتكون بالاقطار الخارجية بما فى ذلك التغييرات المسموح بها طبقا للبواصفات الحاصة بمواسير الضغط المستوعة من الاسبستوس السمنتى (مواصفة دقم ك - 1/ ١٩٥٧).

وللتيسير وضعت تفاصيل الآنواع الثلاثة من قطع الاتصال فى الشكاينرقم (٨)و (٩) رق الجدولين رقم(٨) و(٩) من هذه المواصفات. أما إذا كان المطلوب قطع توصيل معينة فعلى المشترى أن يوضع التفاصيل الحاصة بذلك في هلله.

## ارتفاع الصمام

١٠ = يجب ألا يزيد الارتفاع السكلي للصمام عن الموضع في
 الاشكال رقم (١) و (٢) و (٣) والجداول رقم (١) و (٣) و

#### المسامير والصواميل

۱۱ — المسامير المستحملة تكون من النوع الحدادى و مقلوظة بالقلاو وظ المعروف باسم و توو رث (Whitworth) ذات رأس مداسية الشكل و لهاصو اميل حدادى سداسية أيضا. و تصنع المسامير و الصواميل من الصلب الطرى .

### صندوق الحشو (الجلاند)

١٢ ــ براعى عند صب صناديق الحشو الخاصة بالصمامات أن
 يبين على سطحا العادى سبم يوضع انجاه القفل .

#### غطاء الصمام

۱۳ – في الله ما إذا كان الصمام عا يوضع تحت الأرض ويشغل عفتاح متفصل بيجب أن يجهز عموده بغطاء من الحديد الرهر مطابقا للمقاسات الموضحة بشكل رقم (٦) والجدولين رقم (٦) و (٧) ومثبتا بمسامير برمه من البرونز شكل رقم (٤) ويبين اتجاه القفل على مذا النطاء كما هو موضع بشكل رقم (٦).

#### طارة اليد

12 ــ تصب طارة اليد من حديد الرهر وتنمم بعد الصبار يبين على السطح العلوى من محيطها كلبتى و قتح ، و و قفل ، مع أسهم تشير إلى اتباه الفتح والقفل شكل رقم (٥) . وتمكون الكتابة والآسهم غاطسة فى تجويف بالطارة بحيث يكون سطحها العلوى مستويا معسطح الطارة ، وتثبت الطارة فى موضعها بمسامير برمه من الصلب ، وتمكون

أحيامها مطابقة للبدولين وقم (ع) و (د) من حقد المواصفات بعد وجدع ورده من العلب لللامع بين وأس المبيار وجسم العادة. ويجه ألا يقل سيم السبخة بالنسبة لحسيم الصمام عن الموضع بالجدولين وقم (ع) و (ه) .

و إذا كان الطلوب طارة معقولة أو مطلية فعلى المشترى أن يوضح ذلك عند الطلب .

#### المسناعة

١٥ ــ يجب أن يكون الصمام ممتازاً من حيث تكوينه وصناعته
 وتشطيبه وتكون أوجه كلها ناعة .

## الطلاء البتيوميي

١٦ - يجرد الانتهاء من صب الاجراء المستوعة من الزهر وقبل تتعيما تنظف جيدا قبل أن يؤثر عليها العدأ ثم تنس في حوض به مركب أساسه البقيرمين وتبق فيه تحت درجة حرايرة ما بين ١٤٥° و ١٦٥°مثوية وتكون نسب هذا المركب محيث تكون طبقة لها الحواص الموضحة بعد.

وبراعى قبلغمر الآجزاءالمسبوبة مترورةتسخينها لندجة الحرارة

السالغة الذكر ، وذلك بتسخينها مبدئيا في أفران أو مياه ساخنة . و يمكن الاستعادة عن التسخين المبدق بغير القطع مباشرة في انحاول على أن تترك فيه مدة كافية لرفع درجة حرارة القطع إلى درجة حرارة الحوض ويجب التأكد من أن جميع الآجراء تامة الجفاف قبل الغير ثم تصفى بعد اخراجها من الحوض جيدا . ويجب ألا تترك طبقة الغلاف طمعا أو رائحة في الماء وأن تكون ناعمة ولامغة ومتاسكة وسلية بحيث لا تسيل إذا تعرضت لدرجة حرارة ٥٠٥ مثوية ، كما بحب ألا تكون

ويجب أن يراعى فى الاجزاء المخروطة والمقلوظة والمنسمة خطافتها التامة وخلوها من الطبقة المنلفة .

هشة يسهل إزالتها إذا كشطت كشطا خفيفا بسن سراه عندما تكون

في درجة الصفر المتوي .

#### أتجاه دوران الطارة

١٧ -- بجب أن يقاوظ عامودالعبام بحيث يقفل إذا أديرت طارته
 ف اتجاء عقرب الساعة .

#### الوردة المستعملة في الوصلة بين الشفتين

۱۸ - يجب أن تكون المادة التي تصنع منها الوردة المستعملة في الوصلة بين الشفتين من ألو أح الفير المضغوط التي لا يقل سمكماعن ١٫٥ ملليمتر هشيعة بربت معدنى متعادل كيميائيا ويجيئ يكون سطح هذه الالواح.

جلبا أملسا ولا يقل وزن المتر المربع منها عن ١٩٣ كيلوجرام لـكل ﴿ ماليمتر فى السمك أو أى مادة أخرى يطلبها المشترى. ويكون اتساع وردة الوصلة كافيا لتنطية كل السطح الداخلى للشفة ما بين ثقب المسمار وداخل الماسورة .

#### حشو علبة المشاق

به ١٩ – يجب أن يكون الحشو المستعمل في علية المشاق من الحبل المستوع من الكتان الايطالي المجدول المشبع تماما بشحم معدني متمادل كيميائيا وخاليا من المواد القريبة والمواد القابلة التحسين، ويكون من قتلة أو قتلتين أو يجموعة منها حسب الحجم، وتبكون الكثافة بحيث لا تقل عن ١٩٠٩مرام ولا تويد عن ١٩٠٥مرام لكل سنتيمتر مكسب.

#### اختبار الضغط المائى

 ٢٠ ـــ ثفت الصامات هيدووليكيا بالطرق وتحت الصغوط الموضحة بعد :

(1) اختبار الطرف المقفول: يكون هذا الاختبار الصهامات المطلوب تثبيتها من الطرفين في خط مواسير سواء كان ظاهرا أو مدفونا تمت الآرض، ويعرى بالطريقة الآنية: \_\_

ترجلآلة الاختبار هيدروليكية كانت أو ميكانيكية بطرق الصهام

وتكون القوة المستخدمة كافية لاحداث العننط على وردة الوصلة بين. الشفتين بدون تعريض جسم الصهام إلى هفط عال يؤثرعليه .

ويخبر كل صمام ثلاثة اختبارات هيدروليكية منفصلة اثنان من. هذه الاختبارات لاختبار عدم تسرب الماء من أحد وجهى السكينة عند أحكام غلقها ، الآول يتوجيه المنفط على أحد وجهى السكينة والثانى بتوجيه العنفط على الوجه الآخر ، أما الاختبار الثالث فيجرى بعد فتح العام ورفع سكينته تماما وتسليط العنفط على جم العام معيمه .

(ب) اختيار العلرف المفتوح: ويكون هذا الاختيار الصنامات المطلوب ثلبيتها فى النهايات و في طرف و أحدقتط ـــ ذلك إذا رغب المشترى. ويعرى بالعاريقة الآنية:

يحتبر كل صمام ثلاثة الجنتبارات هيدوليكية منفسلة ، اثنان لاختبار عدم تسرب الما. من كل من وجهى السكينة عندأ حكام غلقها عندما يكون الصمام مثبت من طرف واحد فقط . والأول من هذين الاختبارين يجرى بتوجيه العنفط على أحدوجهى السكينة والاختبار الثانى بتوجيه العنفط على الوجه الآخر بعد ربط آلة الاختبار في الجهة المقابلة ، أما الاختبار الثالث فيجرى بعد فتح الصهام ورفع السكينة تمامامع تسليط العنفط على جسم الصهام كله و يمكن استمال آلة العنفط بنفس الطريقة المذكورة في اختيار الطرف المقفول في هذا الاختبار .

- سنخطأ الاختبار: تمكون العنفوط في الاختبارات الخاصة يطريقة الطرف المقفول وكذا في اختبار جسم الصهام فقط في طريقة الطرف المفتوح معادلة لصغط عامود من المياه ارتفاعه ١٨٥ مترا للصهامات التي من درجة و ووم ومعادلة لعنفط عامود من المياه ارتفاعه و ٢٤ مترا الصهامات التي من درجة و٢٥ . ويكون العنقط المستعمل في الاختبارات الخاصة بطريقة الطرف المفتوح ماعدا الاختبارات الخاصة بجسم الصهام عبارة عن أعلامنغط يتعرض الصهام له عند تشفيله حسبا محدده المشترى .

ملاحظة : ــ أى صمام مما سبق اختباره بطريقة الطرف المقفول والذى يكون مركبا في نهاية جط مواسير أثناء تجربة هذه المواسير أو يجره منها بيمب أن يكون طرفه النهاق مسدود وسكيننه مفتوسة. ويجب اجراء مثل ذلك على الصهام الذى سسبق اختباره بطريقة الطرف المفتوح إذا ماجاوز ضغط التجربة النهاية العظمى لعنفط التشفيل.

وق كلتا الحالتين يجب اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتثبيت المحبس لتفادى تأثير الدفع الناتج من الصنجا الهيدروليكي .

٢١ ــ يجب ألا ترشح الصيامات من جسمها بتا تاعند اجراء هذا الاختبار . والصيام الذي يتحمل بنجاح اختبار العلرف المقتول لايتحتم أن يكون غير منفذ إلماء من أوجه إذا تعرض لعنط المياء عند تركيبه بصفة مؤتنة أو دائمة في نهاية النط و تثبيته مهيدا من طرف واحد .

## اختبارات اضافية

۲۲ \_ إذا رغب المشترى في اجراء اختبارات أخرى علاوة على ما هو مبين بالبند رقم(۲۰) قطيه أن يتحمل تكاليف هذه الاختبارات والتجوزات اللازمة لما . و في هذه الحالة يجب عليه اعطاء كل التفاصيل اللازمة لذلك عند العللب .

#### تسهيلات اجراء الاختيارات والمعاينة

 ٧٣ ــ للشترى الحق فى طلب شهادة مصدق عليها من المصنع تبين أن كل صماممورد يمرقته قداختير بالاختبارات الموضحة بمنعالمواصفات وأنه مطابق لها من كافة الرجوة .

٧٤ ــ على المصنع أن يقوم بتقديم جميع المقاييس والأجهزة والعال والتسييلات اللازمة لاجراء كافة الاختيارات المذكورة في هذه المواصفات على حسايه وحليه أيضا بناء على طلب المشترى أن يثبت دقة آلات الاختيار بالمقارنة بالآجهزة الرسمية المعتمدة .

 ۲۵ ـــ للشترى أو مندوبه الحق ف دخول المصنع في جميع الأوقات المناسبة لمعاينة الصيامات في جميع مراحل صنعها وله أن يستبعد أى مادة تخالف طلباته طبقا للمواصفات المحددة في طلبه .

#### العلامات الميزة

 ٢٦ ــ يجب أن يختم جسم كل صيام مختم بارز يوضح اسم المصنع أو العلامة التجارية الخاصة به ودرجة الصيام وحجمه .

كما يجب ومنع العلامة المعيزة لجعية المهدسين المصرية على كل صهام يصبرع طبقا لحذه المواصفات وذلك قبل نقل من المصنع ــوهذه العلامة لاتعنج للصنع الابعد موافقة الجمعية بالشروط التي تعنعها الجمعية لذلك ودفع الرسوم المقررة .

رويجب ختم كلة داختير، بأي مادة ثابتة على كل صهام أجرى عليه الاختيارات السابقة وتمت بنجاح .

## حق الرفض

۲۷ ــ إذا تبين عند التوريد أن أى صمام لم توضع عليه العلامات المميزة إ في لم يكن مطابقا لحله المواصفات القياسية فللمشترى الحق فى رضنه وعدم استماله .

البيانات التي يجب أن يوضحها المشترى مع الطلب

٢٨ - (١) درجة الميام .

(ب) حجم الميام .

( - ) نوع الصام ( ذو شفتين أو ذو رأسين ) .

زُ دُ) الآختيار المطلوب ( جلريقة الطرف المفتوح أم جلريقة الطرف المقفول).  (ه) أعلا ضغط التشغيل (في حالة الاختبار طريقة الطرف المفتوح)

(و) مل الصيام المطلوب من النوع ذى القطاء أم من النوع ذى يد طارة؟

(ز) بيان ما [ذاكان الماء من النوع الذي يسبب التآكل بعنة عاصة وفي هذه الحالة تعلى التفاصيل.

(ح) مل المطلوب جعل اتجاه القفل مند عقرب الساعة بكس المواصفات ؟


(ط) هل الصيامات عا تستعمل في خط المواسير أم في النباءات؟

(ى) تفصيل قطع التوصيل الخاصة .

(ك) ايمناح التفاصيل الحاصة بطارة التشفيل ( عل مطاوب لها تشطيب معين ؟)

(ل) مل مطلوب الحتبارات اضافية خلاف المحددة في مدد المراسفات؟

صمام فقنل براسين درجة ٢٠١١



شڪل ١

#### جدول رفت م ۱۰ صمامات القعشل فالت الرأسيب المهمتين ۱۰ و۲۰


	14	١.	9	٨	٧	۲	ò	2	۳	۲4	y	همتساس المصبرام		
				_			_			蜡	_	النيا ية يُعظى للطوك الفعاك ببينت قاحمت الركسين		
	79.¾	ro';	77	73	YA F	Y74	77¥	YY	19	WE	nž	درجة ا	النواع إنظى للبعث مت محور محك الحاء	
	£-}	7'4	riţ	扑晕	Yì	44 F	Yo L	rr'i	የ-¥	14.	1/1	درچة ٢	المِص كُمَّ الْفَطَاء	
	en %	27 %	የየኟ	የተረ	πŽ	rıζ	TA &	40 %	11%	7-74	нζ	مرجة د	النوابية الفطن	
	19 %	117	υķ	74	ያግዷ	TIŽ	44½	77≩	72 ½	77	炸雀	y ipa	للسبتغلع الكلى	
و	٤	٤	٤	8	۳.	۳ķ	۳%	7%	r1;	r	7	بسن	موّے المأ	
5	1514	1154	11يووو	1,1.	344	V,V£	1,11	901	308	1,	T, LA	المرأسن	القطرالداخلحص	

ملامظیست ، جمیع المقاسات بالبوصیست.

معامات القعن ذاست الشفستين معامات القعن ذاست الشفستين لدرجة ١٠٠

27 27 27 34 34 W 56 34 44 34 34 14 44 30 541 النوج المنظمي مديّنا ويكفى مح إلياد إلى إلياد إلياد الميد الما الميد المنظمي مدينا ويكون المنطق 5 ¥ النظرية المنطمي مدينة العائمة ي في المراس في المراس 76.7 2x 201 2x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x > 4 ٠... 0 ķ٨ ,b ~ŧ \* لملي اعمام مدخام الوجهين الماء **~**€ انوايز الخلمى للبعدم محردالمجك المتازيد النواير لينظمي للبعدمد موركبات معتاس الصمام المد الماس الفطار

معلفضة جيع التقابات بالبوصف.



# معامات المقتدل ذامت الشفتين معامات المقدل ذامت الشفتين


C, m' C b V( b( 325 346 306 366 14 366 476 14 346 476 النؤيرا ينطق مديند علي كالإدرالي والإدرار مع الإدوام الدوالد الدوالدوالدوالدوالدوالدوالدواد النوريفي ليدريك الإلا إلا إلا إلا إلى المدالة على المدالة الما الماء الماء المدالة المدالة المدالة المدالة الماء ŏ ₹ 15 14 14 11 11 11 11 11 11 11 ÷ > 4 \_4 Ģ ęν 4 4. 14.4 فول لهمام مدخارج الوجوي الأنهائه لعظمي للبعدم ممرمي بهايزة للاووال عجائز الشنفيل الما الما الداء معتاس العيمام

معوضة بمع القابات بالبوسف

#### جدولت رفستم 20 الأعلق وعبلات النشنيل لصماماست القسل للرجسة ١٠٠

		-		_						_		
	14	3.	٩	٨	٧	٦	٥	٤	r	14	Y	ومعتاس العمام
1	1%	ょな	14	14	濱	18	14	١¥	11/4	ነሂ	ル	قطرالعاموه والقلايط
ت	1%	1%	1%	1%	41/4	14	٧.}	٧ <i>١</i>	溢	1%	涔	قطر الجلبست
•	%	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	弘	弘	1/4	سملك الجلبات
5	¥	¥	4	×	¥	×.	X	K	×	Y.	*	عرض علبت الشاق
LA	1 %	7 h	۲%	۲%	۲٪	የሂ	1%	1%	1%	1%	1%	عن علبت المشاق
و	1/2	14	ነጷ	1%	1%	ッな	1%	ነሂ	٠,	1	3	تربعيرانعا مؤصارتج بإز وكلعاب
ÿ	١٨	10	) 0	30	11	18	۱۰4	水	9	9	٩	فطرعباست الشعنيلي
ح	<i>ک</i> ې	ኒ	¥	۶,	4	¥	×,	Ļ	K	1/4	5%	مقامقالبياليقلادة لعبلة أغثيل
占	y	肾	14	沒	14	14	ነኝ	1%	肾	1 %	肾	ارتناج الصابوليت
살	۲٪	r	y	y	7	y	Y	۲	浅	浅	1%	طوك التربيعيت على العامل
ئ	¥	1/r	Ļ	ķ	ķ	ン <sub>ド</sub>	2/17	紧	紧	ち	7,	فيلحق القالمت وألح
ملامظت ، جميع المقامات بالبوصف .												

#### العاصوه والطبارة تصبسعاماست القصنسل ديهيسة ۲۶۱






#### جد ولحب رفتم ٥٠٠ (الأعراق وعجلات التشغيل لعبمامات المقفسل الدرجة ١٠٠٠

	w	,.	.1	٨	٧	٦	٠	٤	٣	14	Y	سمعتباس الصمام
1	14	1%	দ	14	14	14	紧	肾	肾	肾	17/4	قطمالعامث والعكاوبزل
J	٣	٣	y %	埃	1 %	*%	r.):	۲.)	1/2	γ½	11/2	قضر الجلباست
•	×	¥	岩	*	¥	¥	ķ	¥	¥	¥	¥	سلك الجلبت
s	*	%	*	×	×	¥	¥	¥	¥	¥	ķ	عيض علبستد المشاقق
<b>LA</b>	1%	**	7 %	1%	۲٪	47	呐	5%	11/4	14	17	عمق علبت المشاق
و	13/4	14	14	١ķ	14	1%	14	11/4	14	14	ッな	تربية العادة ساءة في في محدجان
ċ	14	14	14	14	10	30	17	37	14	1-%	10/4	تفريجات التشغيك
۲	ķ	ķ	¥	*	¥	*	*	¥	*	¥	*	شاس مداميرلنغلاه فولهجل تشيئيل
ط	14	4/2	y	. 4	肾	渥	14	14	۱٪	14	14	ارتفاع الصامويست
చ	1/2	**	11/2	14	y	y	٧	7	۲	y	y	لحول التربية على العامور
J	与	4	¥	冷	ķ	ķ	ķ	ķ	4	4	4	خطعية المفلاوونظ

مان طحة و: جميع واحقارات بالبيصية.



#### جدول رات ويا و معلمات القعشل عطاءات معامات القعشل المرجة ١١٠

	17	3.	1	A	٧	٦	۵	2	7	14.	Y	معتناس العبيسام
1	1%	14	14	7%	74	4%	14	14	14	14	14	طولي التربيب

يونفيت ، جيب القامات بالبوسية

#### جدول رفسم ٧٠ غطاءات معامسات القعسل لدرجة ١٠٠

	11	3.	9	٨	٧	7	٥	1	7	14	7	معتاسالعمام
1	1%	1%	1%	7%	74	74	4%	14	Y1/4	14	74	وليس النربيب
									_		_	

#### جدول... رفت ۱۸۰ \* قطغ الانتمال ذات الرأس أن الذيل للواسين الزخم والعملب \*

	14	3.	.9	٨	A	٦.	۵.	2	<b>y</b> .	14	7	معتاص الصبياع
												طولِت عنوہ الرأس
u	7)	Y	*7	۲)	14	14	34	14.	14	37	17	طولت الأطي
												مزے الأم
												القطرائدا فيلحث الموآست

موظف ، جمع المقامات بالبرصية

#### جدُّولِتُ وهشَّمَ ٩ \* فطّع الانتبال لمحاسير الضيفط من الاسبستون السسنت \*

	17	7.	4	٨	4	3	0	. 1	7	17	1.	51	معتساس العيسا
200	سيريز.	وحا	. (ود	ولاية				ب و					
17,7-	1511	11,11	3-,16	1,11	4,4	7,54	0,3.	34	ijγn	-	7,41	5	القطر المثارجمي
					ساست								الزيادة أوالشكان المسمرج
9	1	1	1	1	1	1	3	1	1	-	1	LA	الحراطاءنى للطيواني

موفظة ، جميع المقاسات بالبرجعة .